

Mangelhafte Ladungssicherung auf dem MS "Forza"

News

Geschrieben von: willi

Geschrieben am: 12.12.2008 17:56:03

WSP-SH: Mangelhafte Ladungssicherung auf dem MS "Forza"

Kiel (ots) - Am 09.12.2008 stellten Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel in der Großen Nordschleuse Brunsbüttel gegen 23:00 Uhr fest, dass auf dem MS "Forza", Heimathafen Groningen, die Holzdeckladung in Form von losen Baumstämmen über fast die gesamte Schiffslänge nicht gegen über Bord fallen gesichert war. Nach Rücksprache mit der für diese Fälle zuständigen Behörde, der Seerberufsgenossenschaft in Hamburg, sollte die Ladung während der Fahrt durch den Kanal gesichert werden. Bei der Nachkontrolle des Schiffes durch die Wasserschutzpolizei Kiel in Holtenau, wurde jedoch festgestellt, dass dieses Nachsichern nicht stattgefunden hatte. Es wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Nach erfolgter Nachsicherung konnte das Schiff dann nach einer 7-stündigen Verweildauer auf Holtenau Reede die Fahrt fortsetzen. Die Wasserschutzpolizei legt gerade bei Schiffen mit Holzdeckslasten ein besonderes Augenmerk auf die ordnungsgemäße Sicherung. Immer wieder kommt es vor, dass durch unzureichende Sicherungsmaßnahmen z. B. ganze Baumstämme außenbords fallen und so eine erhebliche Gefahr für die Schifffahrt darstellen.

ots Originaltext: Landespolizeiamt Schleswig-Holstein - Abt. 4 - Wasserschutzpolizei