

Ramming in Holtenauer Schleuse

News

Geschrieben von: Tim

Geschrieben am: 25.07.2009 13:50:00

Am Morgen des 24.7. gegen ein Uhr schlug der in die große Südkammer deAm Morgen des 24.7. gegen ein Uhr schlug der in die große Südkammer der Holtenauer Schleuse einlaufende, deutsche Frachter "Antje Russ", 5056 gt (IMO: 9186405) quer und rammte dann mit dem Bug die Mittelmauer, während das Heck im Leitwerk in die Fender ging. Vorher war der Anker gefallen, hatte das Schiff aber nicht mehr stoppen. Anschließend lag das Schiff längere Zeit zur Untersuchung in der großen Südkammer und fuhr gegen Mittag, nunmehr vom Nordhafen, weiter. Abends erreicht esBrunsbüttel und soll am 25.7. mittags in Rotterdam festmachen. einlaufende, deutsche Frachter "Antje Russ", 5056 gt (IMO: 9186405) quer und rammte dann mit dem Bug die Mittelmauer, während das Heck im Leitwerk in die Fender ging. Vorher war der Anker gefallen, hatte das Schiff aber nicht mehr stoppen. Anschließend lag das Schiff längere Zeit zur Untersuchung in der großen Südkammer und fuhr gegen Mittag, nunmehr vom Nordhafen, weiter. Abends erreicht esBrunsbüttel und soll am 25.7. mittags in Rotterdam festmachen.

"ANTJE RUSS"

Hier in der Nordkammer Schleuse Brunsbüttel am 20.04.09/IMO 9186405 |Bj.1998 bei Sietas & Co. |GT 5.056 |DWT 6.650 |LüA 117,90m |Br.18,15m |Tfgg.7,10m |TEU 658 |Operator:Russ E. & Co.
<http://nok-schiffsbilder.de/uploads/schiff/10466.jpg>